

**Opinia o stanie technicznym
budynku remizy OSP znajdującego się na działce
Nr 518 położonej w miejscowości Sycyna; woj. mazowieckie**

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony. Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy (wiązar drewniany). Strop z płyt pilśniowych podwieszany do konstrukcji dachu. W czasie inwentaryzacji, stwierdzono brak wieńca obwodowego na ścianach co spowodowało miejscowe zarysowania ścian. Stan budynku dobry. Należy usunąć istniejące ściany kolankowe na strychu oraz wykonać wieniec obwodowy na istniejących ścianach..

Należy wykonać nowy sufit podwieszany i ocieplenie sufitu wełną mineralną.

Po wykonaniu powyższych zaleceń budynek nadaje się do wykonania nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

Opracował:

mgr inż. Dariusz Ciecieląg